



INSPECTORATE

Inspectorate Panamá S.A.

Laboratorio
Bahía Las Minas
Colón, R. de Panamá
Tel. +507 444 0817
Fax +507 444 1277
Panama.lab@inspectorate.com



FC-LA-14

Informe de Ensayo

Cliente: Refinería Panamá, S.A.
Dirección: Bahía Las Minas, Colón, Rep. de Pmá
Contacto: Basilio Calognianis
Producto: DIESEL LIVIANO GRADO No. 2-D
Ref. Cliente: Tk-2129
Trabajo: 00014728
Volumen Tot: 84,936.45 bbls.
Volumen Recibido: N/A
Delay entre carga e impresión en días: 0

Fecha de recibo de la muestra: 07/22/2013
Fecha de Análisis: 07/22/2013
Muestra de: Tk-2129 (Transferencia interna)
Lote: 0713LDO039
Muestreado por: T.C.P.S.A
Tipo Muestra: Compuesta
Volumen Disp: 65,680.45 bbls.

Ensayo	Método	Mínimo	Máximo	Resultado
Punto de Inflamación, °C (°F)	ASTM D 93B	60 (140)		65 (149)
Color ASTM	ASTM D 1500		2.5	L1.0
Azufre, % peso	ASTM D 4294		0.05	0.03
Corrosión tira de Cobre @ 50 C	ASTM D 130		2.0	1a
Viscosidad Cinematica, 40 °C, Cst.	ASTM D-445	1.9	4.1	2.56
Viscosidad SUS, 100 °F	ASTM D 2161	Reportar		34.5
Destilación - °C-(°F)	ASTM D 86	Reportar		---
10%	ASTM D 86	Reportar		203 (397)
50%	ASTM D 86		288 (550)	260 (500)
90%	ASTM D 86	282 (540)	338 (640)	326 (619)
FBP	ASTM D 86	Reportar		352 (666)
Pérdida, % vol.	ASTM D 86		2.0	1.6
Residuo, % vol.	ASTM D 86		2.0	1.1
Cenizas, % peso	ASTM D 482		0.01	L0.001
Apariencia	ASTM D 4176	C&B		C&B
Indice de Cetano (calculado)	ASTM D 976	45		47.7
Lubricidad (HFRR 60 °C, micron)	ASTM D 6079		520	376
Carbon Conradson (10 % residuos), % Peso	ASTM D 4530		0.30	L0.01
Agua y sedimento, % vol.	ASTM D 2709		0.05	L0.01
Gravedad API	ASTM D 287	30		36.2

Observaciones

Lic. Rutílo Espinosa
Gerente de Laboratorios

Notas: Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas.
Prohibida la reproducción parcial de los resultados, solo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente.
(*) La prueba marcada con asterisco no está incluida en el Alcance de la Acreditación.
Los métodos acreditados están acreditados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a los criterios de la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como laboratorios de ensayo, en las instalaciones ubicadas en Bahía Las Minas (Colón) y Balboa (Panamá). Si desea obtener información específica sobre los métodos acreditados comunicarse con nuestro laboratorio.